

MERCOTECH SECANTE

SECANTE E ABRILHANTADOR PARA MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇAS

Finalidade de uso:

O Mercotech Secante deve ser usado na água de enxágue final em máquinas automáticas de lavar louças. O produto propicia mais brilho e secagem rápida aos talheres, pratos, copos, bandejas, etc. Pode ser usado em todos os tipos de máquinas de lavar louças.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ASPECTO:	Líquido
COR:	Azul claro
ODOR:	Característico
pH (Puro):	7,0 A 8,5
DENSIDADE (25°C, g/cm ³):	0,90 A 0,99

INSTRUÇÕES DE USO:

O Mercotech Secante deve ser usado através de equipamentos dosadores automáticos, na dosagem de 5 a 6 ml por ciclo da máquina, sobre a água de enxágue à temperatura de 80 até 90°C.

COMPOSIÇÃO:

Álcool etílico, isopropanol, tensoativo não iônico, corante, desnaturante e veículo aquoso.

PRINCÍPIO ATIVO:

Tensotivo Não Iônico

ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

Qualquer dúvida favor entrar em contato com o nosso departamento técnico.

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR:

34 3338 2200

PRECAUÇÕES DE USO:

- **CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS**
- **PRECAUÇÕES:** NÃO INGERIR - CONTÉM DESNATURANTE. O produto contém como desnaturante BENZOATO DE DENATÔNIO. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos. Em caso de contato com os olhos e a pele, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto.
- **ADVERTÊNCIA:** Cuidado, inflamável! Mantenha longe do fogo e de superfícies aquecidas. Não misture com água na embalagem original. Mantenha o produto em sua embalagem original, em local coberto, ventilado e ao abrigo do sol e do calor.

EPI'S NECESSÁRIOS PARA MANUSEIO:

Luvas de borracha, avental, botas e óculos de segurança.

Produto Notificado na ANVISA/MS Risco 1:

Nº 25351.060723/2010-99

AFE/MS: 3.02747-0

Embalagem:

Bombona plástica de 5L (4,94 kg)
Bombona plástica de 20L (20,1 kg)

Prazo de Validade: 24 meses

Responsável Técnico:
Miller Morais de Oliveira
CRF/MG: 15252

Cód: 02/LI

Revisão IV
19/08/2015